

Mærkeordningen God Adgang



Thurø Bibliotek

Tilgængelighedsrapport

Tåstrup, 20-10-2017

Indholdsfortegnelse

1. Velkommen
2. Tildeling af mærker
3. Sådan læser du rapporten
4. Kriterier, der forudsættes opfyldt snarest
5. Kriterier, der i dag ikke er opfyldt, hvorfor mærker ikke er tildelt
6. Kriterier, hvor der er dispenseret
7. Forbedringsforslag

1 Velkommen på godadgang.dk

Thurø Bibliotek er nu registreret og mærket for tilgængelighed, og vi er glade for at kunne byde jer velkommen i Mærkeordningen God Adgang.

Jeres indtræden i mærkeordningen betyder, at I på godadgang.dk, - og ved link fra jeres egen hjemmeside til jeres faktaark på godadgang.dk - kan informere om adgangsforholdene til Thurø Bibliotek overfor den store gruppe af mennesker, der er berørt af en funktionsnedsættelse. På godadgang.dk kan alle interesserede nu finde et faktaark med billeder af adgangsforholdene samt detaljerede oplysninger om tilgængeligheden. Det er således blevet lettere for gæster m.m. at danne sig et indtryk af de fysiske rammer forud for et besøg m.m.

Nærværende rapport er et internt værktøj til jer. Rapporten er et udgangspunkt for den videre dialog og rådgivning mellem jer og God Adgang. Du kan til enhver tid kontakte God Adgang's sekretariat og få svar på spørgsmål, der vedrører tilgængeligheden.

Vi ser frem til et godt fremtidigt samarbejde.

2 Tildeling af mærker

God Adgang har registreret nedenstående faciliteter for tilgængelighed.

Thurø Bibliotek har fået tildelt de viste mærker, fordi adgangsforholdene opfylder de minimumskrav til tilgængelighed, som de enkelte grupper stiller jf mærkeordningens kravgrundlag.









Registrering er udført af God Adgang's inspektør Rene Grove Kristensen.

Thurø Bibliotek (Biblioteker)

Bergmannsvej 25, 5700 Svendborg



Symbolforklaring

-  Kørestolsbrugere
-  Gang-, arm- og håndhandicappede
-  Synshandicappede
-  Hørehandicappede
-  Astmatikere og allergikere
-  Udviklingshandicappede
-  Alle med læsevanskeligheder
-  Information (hvor mærke ikke kan tildeles)

3 Sådan læser du rapporten

Nærværende rapport er baseret på en registrering og en faglig vurdering af tilgængeligheden til Thurø Bibliotek baseret på kriterierne i mærkeordningen. Formålet med rapporten er at præsentere et overblik over de forhold, som har betydning for mennesker med funktionsnedsættelse m.fl. og som vil kunne forbedres. Det er op til jer at vurdere, om nogle af disse forslag skal føres ud i livet.

Thurø Bibliotek har fået tildelt mærker som vist ovenfor i punkt 2, fordi minimumskriterierne for de respektive grupper er opfyldt. Dog kan der være enkelte mindre ting, som vi har listet i punkt 4, som vi forudsætter opfyldt indenfor en kort periode.

Hvis ikke der er tildelt alle mærker, kan du i punkt 5 se hvilke forhold, der ikke opfylder minimumskriterierne. Vi har ud for hvert forhold skrevet et forslag til, hvad der bør/kan forbedres for at opfylde minimumskriteriet. Når alle minimumskriterier for én handicapgruppe er opfyldt, tildeles de sidste mærker.

Hvis der er forhold, som God Adgang har dispenseret for, er de listet i afsnit 6. Der kan i mærketildelingen være dispenseret for enkelte forhold, fordi der er alternative muligheder. Du informeres om disse forhold, da det måske på sigt bliver muligt at ændre på disse ting - for eksempel i forbindelse med en ombygning eller en større renovering.

I afsnit 7 er listet nogle forbedringsforslag. Det er forhold, der har stor betydning for den samlede tilgængelighed for de enkelte grupper, men de er kategoriseret som forbedringsforslag og ikke som minimumskrav. Vi anbefaler derfor, at du indtænker disse forhold fremadrettet, når du planlægger vedligeholdelse, renovering eller ombygninger.

Når det samlede kravgrundlag er opfyldt - både minimumskriterier og forbedringsforslag - er der god adgang og I kan trygt byde alle indenfor.

Er du i tvivl om nogle af forklaringerne i listerne, er du altid velkommen til at kontakte os på tel. 51 34 35 96 eller på mail info@godadgang.dk.

Vi ønsker jer god fornøjelse med rapporten.

4 Kriterier, der foreslås opfyldt snarest

Dette er de minimumskriterier, som i dag ikke er opfyldt, og som God Adgang foreslår opfyldes hurtigst muligt. Der er tale om mindre forhold, som vi har en formodning om, at der er interesse for at udbedre. Disse kriterier er en forudsætning for den mærketildeling, der er foretaget.

I bedes meddele God Adgang, hvis I ikke ser det muligt at opfylde nedenstående krav. Det bedes meddelt på info@godadgang.dk.

Thurø Bibliotek (Biblioteker)


Minimumskrav opfyldes

Besvarelse

4.7.1 Selvbetjening/arbejdspladser for publikum

4.7.1.1-B Mål korteste længde af frit manøvreareal foran arbejdsbord

110 cm

Minimumskrav gældende for: 


Det anbefales af hensyn til kørestolsbrugere mfl., at vendearealet ved selvbetjeningsarbejdspladsen øges til min 150 x 150 cm.




5.1.1 Indeklima (rygning og dyr)

5.1.1.2-D Er dyrefri områder skiltet/mærket på en hensigtsmæssig måde

Nej

Minimumskrav gældende for: 

Det anbefales af hensyn til allergikere, at dyrefri områder skiltes på en hensigtsmæssig måde. Evt. ved opsætning af skilt med "hund forbudt" ved hovedindgangen. Fører- og servicehunde vil efterfølgende ikke være omfattet af forbuddet.



5 Kriterier, der i dag ikke er opfyldt, hvorfor mærker ikke er tildelt

Det er de minimumskriterier, der ikke er opfyldt. Her kan man se, hvorfor der ikke er tildelt et mærke for en given handicapgruppe.

Denne liste kan anvendes, såfremt I ønsker at forbedre den samlede tilgængelighed og/eller ønsker at opnå flere mærker. Der er derfor beskrevet et forslag til, hvordan der kan laves en udbedring.

Thurø Bibliotek (Biblioteker)



Minimumskrav ikke opfyldt

Besvarelse

1.1.5 Parkeringspladser, størrelse

1.1.5.1-A Angiv bredden af parkeringsplads

3.1 m

Minimumskrav gældende for:  



Det anbefales af hensyn til kørestolsbrugere mfl., at bredden på handicapparkeringspladsen øges til min. 3,5 m (egnet til personbiler) eller min. 4,5 m (egnet til kassebiler / minibusser). Det anbefales endvidere, at handicapparkeringspladsen markeres på underlaget med handicapsymbol V23. Anbefalingerne er i overensstemmelse med vejledningerne og tilgængelighedsbestemmelserne i det gældende bygningsreglement (BR 15 2.4.2, stk. 3). Statens Byggeforskningsinstituts vejledning til '[Parkeringspladser for personer med handicap](#)' vedlægges til inspiration.



1.2.5 Niveauforskelle frem til indgang

1.2.5.2-C Angiv hældning af kantstensrampe i %

25 %

Minimumskrav gældende for:  


Det anbefales af hensyn til kørestolsbrugere mfl., at kantstensudligningerne langs Bergmannsvej udlignes til maks. 2,5 cm. En udligning i form af nedsænkning af kantsten eller rampe bør have en bredde på min 100 cm og bør ikke indeholde hældninger på over 10 procent (i dag 19 – 25 procent). Det anbefales endvidere, at der etableres en kantstensudligning i umiddelbar forbindelse med handicapparkeringspladsen og ud for rampen ved hovedindgangen. Hensigten med disse nye kantstensudligninger er at sikre, at kørestolsbrugere mfl. kun i begrænset omfang skal færdes på vejbanen. Det bør endvidere sikres, at vejbanen ved kantstensudligningerne ikke benyttes til parkering. Anbefalingerne er i overensstemmelse med tilgængelighedsbestemmelserne i det gældende bygningsreglement.





2.1.1 Niveauforskelle ved indgang

2.1.1.4-B Er dørtrin med en højde over 2,5 cm udlignet med en skråkile


Minimumskrav gældende for: 

Det anbefales af hensyn til kørestolsbrugere mfl. at dørtrinnet ved hovedindgangen udlignes til maks. 2,5 cm (i dag 3,5 cm). Reosen foran indgangsdøren slutter ikke helt op under bundstykket i døren og dermed bliver dørtrinnet samlet set for højt. Der bør laves en udbedring af overgangen fra reosen til bundstykket. Anbefalingen er i overensstemmelse med tilgængelighedsbestemmelserne idet gældende bygningsreglement (BR 15 3.2.1 stk. 4). Statens Byggeforskningsinstituts vejledning til tilgængelige '[Døre](#)' vedlægges til inspiration.

Nej



2.1.1.3-A Angiv placering af håndlister

Minimumskrav gældende for: 


Det anbefales af hensyn til gangbesværede, svagtseende og blinde mfl., at 3-trinstrappen ved hovedindgangen forsynes med håndlister langs begge sider (eller i midten). Håndlisterne skal opsættes i 80 - 100 cm højde, have en tykkelse på 3 - 5 cm og være ført 30 - 50 cm forbi trappens begyndelse og afslutning. Anbefalingen er i overensstemmelse med tilgængelighedsbestemmelserne i det gældende bygningsreglement (BR 15 2.4.3, stk. 2). Statens Byggeforskningsinstituts vejledning til '[Trapper på adgangs- og tilkørselsarealer](#)' vedlægges til inspiration.

Ingen håndliste



3.3.1 Indgangsdør til biblioteket

3.3.1.1-A Angiv passagebredden på døre i bygningen

Minimumskrav gældende for: 


Det anbefales af hensyn til kørestolsbrugere mfl., at den fri passagebredde på alle døre i bygningen er min. 77 cm (ideelt set 87 cm). Dette gælder også for indgangsdøren til biblioteket. Døbeltdøren har i dag en samlet passagebredde på ca. 140 cm, men da det ene dørblad henstår aflåst er den fri passagebredde reelt kun 70 cm, med mindre man har en med, der kan åbne begge dørblade. Da biblioteket benyttes som selvbetjeningsbibliotek, anbefales det, at indgangsdøren udskiftes med en asymmetrisk døbeltdør, hvor det ene dørblad sikrer den fornødne passagebredde. Anbefalingen er i overensstemmelse med tilgængelighedsbestemmelserne i det gældende bygningsreglement (BR 15 3.2.1 stk. 4).

70 cm



4.7.1 Selvbetjening/arbejdspladser for publikum

4.7.1.1-D Er der indstillelig belysning på arbejdsbord

Minimumskrav gældende for: 

Det anbefales af hensyn til svagtseende, at bibliotekets selvbetjeningsarbejdspladser forsynes med punktbelysning, der kan indstilles efter behov.

Nej



6 Kriterier, hvor der er dispenseret

Dette er de kriterier, hvor God Adgang i mærketildelingen har set bort fra opfyldelsen af kriteriet. Dispensation for et kriterie kan opnås, hvis God Adgang skønner, at der er en alternativ løsning, der kan dække behovet.

Hvor der er foretaget en dispensation for et kriterie, vil der også, som information til brugere, være en begrundelse for dispensationen. Såvel kriteriet som begrundelse fremgår af nedenstående.

Thurø Bibliotek (Biblioteker)

Krav der er dispenseret for

Besvarelse

Ingen krav i denne gruppe

7 Forbedringsforslag - Kriterier, der bør opfyldes over tid

Dette er en liste med forslag til forbedringer af adgangsforholdene til Thurø Bibliotek.

Opfyldelse af disse kriterier vil forbedre tilgængeligheden for de handicapgrupper, der er angivet med et ikon ud for hvert krav (Se signaturforklaring på side 3). Vær opmærksom på at der kan være forbedringsforslag for en handicapgruppe selvom minimumskravene for denne gruppe ikke er opfyldt. Opfyldelse af minimumskriterier bør prioriteres forud for forbedringsforslagene for de grupper, hvor mærke endnu ikke er opnået.

Thurø Bibliotek (Biblioteker)

Handlingsplanskrav opfyldes

Besvarelse

2.1.10 Skranke ved ind- og udlån

2.1.10.3-A Er skrankens bordflade belyst særskilt


1-årigt handlingsplanskrav gældende for: 

Det anbefales at skrankens bordflade kan belyses særskilt ved en flytbar eller indstillelig lampe, så mennesker med nedsat syn, gråstær o.l. kan belyse papirer og læsestof mere specifikt (kraftigere lys, uden genskin, fokuseret lys m.m.)

Nej



2.1.10.4-B Er der teleslynge ved skranke

1-årigt handlingsplanskrav gældende for: 

Det anbefales, at biblioteksskranken af hensyn til høreapparatsbrugere forsynes med et teleslyngeanlæg. Dette bør skiltes med et mærkat med standardsymbolet for teleslynge. Der findes i dag nogle enkle teleslynger, som kan anvendes til face-to-face samtaler. Et eks. på en sådan teleslynge er Univox P-CTC (se billedet), som koster ca. 2.600 excl. moms. Teleslyngen er mobil, trådløs og vil således også kunne benyttes til personlig samtale i den øvrige del af biblioteket.

Nej



3.4.5 Opmærksomhedsfelt ved niveauskift


3.4.5.1-A Er der opmærksomhedsfelter i bygningen

1-årigt handlingsplanskrav gældende for: 

Det anbefales af hensyn til blinde og svagtseende mfl., at der etableres opmærksomhedsfelter oven- og nedenfor trappen, der løber fra stueplan børnebiblioteket på 1. sal.

Opmærksomhedsfelterne bør anlægges i trappens fulde bredde, have en dybde på 90 cm og være tydeligt taktilt og visuelt adskilt fra den omkring liggende belægning.

Nej




3.4.6 Belysning i bygning

3.4.6.2-A Er der flytbar punktbelysning i form af stander- eller bordlamper

1-årigt handlingsplanskrav gældende for: 

Det anbefales af hensyn til svagtseende, at bibliotekets læsepladser forsynes med punktbelysning, der kan indstilles efter behov.

Ingen flytbar belysning



3.4.7 Trapper og ramper i bygninger

3.4.7.1-A Angiv hvilke trappetrin, der er markeret

1-årigt handlingsplanskrav gældende for: 


Det anbefales af hensyn til svagtseende, at mindst det første og sidste trin på trappen, der løber fra stueplan til børnebiblioteket på 1. sal forsynes med en markering ved et materialevalg, der afviger fra omgivelserne på det yderste af trinflade og trinforkant (stødtrin).

Ingen markering



4.1.2 Indretning af toilet

4.1.2.10-A Er indvendig dørlås let at betjene ved vinkelgreb, automatisk anordning el. lign.

1-årigt handlingsplanskrav gældende for: 

Det anbefales, at låsen på døren til handicaptoliet udskiftes med en lås, der er let at betjene - gerne en type med vinkelgreb, automatisk anordning eller tilsvarende. Med letbetjent forstås en lås, der kan betjenes uden finger- og gribefunktion. Kan evt. testes med knyttet hånd. Låsen bør i nødstilfælde fortsat kunne åbnes udefra.

Svær at betjene



4.1.2.11-A Angiv underkanten af spejl på toilet

1-årigt handlingsplanskrav gældende for: 







Spejlet på toilettet bør kunne anvendes af både stående og siddende. For at en kørestolsbruger kan se sig selv, bør spejlets nederste kant sidde i 90 cm over gulvhøjde. Det nuværende spejl sidder i en højde på 113 cm. Spejlet kan enten sænkes eller der kan opsættes et nyt spejl på en af væggene i denne højde. Et spejl på 100 cm, der er anbragt i en højde på mellem 0,9 og 1,9 m over gulvet, kan benyttes af alle.

113 cm



5.3.1 Hjemmesidens tilgængelighed

5.3.1.2-A Er der link fra virksomhedens hjemmeside til godadgang med faktaark

1-årigt handlingsplanskrav gældende for:      

Det anbefales, at bibliotekets hjemmeside også oplyser om tilgængelighedsforhold for alle handicapgrupper. Dette gøres lettest ved link til bibliotekets faktaark på godadgang.dk.

Nej

Der tages forbehold for fejl i forbindelse med værdierne i registreringen og de dermed følgende forslag til forbedringer. Kontroller derfor altid om værdien ude til højre i kolonnen med "besvarelse" er registreret korrekt, inden eventuelt forbedringsforslag videregives til rådgiver.